

Instabilità euleriana

In generale il carico critico euleriano è dato da:

$$P_c = \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l_0^2}$$

Con la lunghezza libera di inflessione pari al prodotto tra la lunghezza l della trave e un coefficiente β . Ecco alcuni valori di β :



$$\beta = 1,0$$




$$\beta = 2,0$$



$$\beta = 0,699$$



$$\beta = 0,5$$



$$\beta = 1,0$$



$$\beta = 2,0$$

Esempi:

- IPE 300 incastriata alla base e libera in sommità ($\beta = 2$):

$$A = 53,8 \text{ cm}^2$$

$$J_x = 8356 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 604 \text{ cm}^4 = J_{\min}$$

$$l = 5,25 \text{ m}$$

$$\Rightarrow P_{c1} = \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l_0^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210000 \text{ N/mm}^2 \cdot 6040000 \text{ mm}^4}{(2 \cdot 5250)^2 \text{ mm}^2} = 113,5 \text{ kN}$$

- IPE 300 incastriata alla base e incernierata in sommità ($\beta = 0,699$):

$$P_{c2} = \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l_0^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210000 \cdot 6040000}{(0,699 \cdot 5250)^2} = 930,0 \text{ kN}$$

- HEA 200 incastriata alla base e libera in sommità ($\beta = 2$):

$$A = 53,8 \text{ cm}^2$$

$$J_x = 3592 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 1336 \text{ cm}^4 = J_{\min}$$

$$l = 5,25 \text{ m}$$

$$\Rightarrow P_{c3} = \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l_0^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210000 \cdot 13360000}{(2 \cdot 5250)^2} = 251 \text{ kN}$$

- HEA 200 incastriata alla base e incernierata in sommità ($\beta = 0,699$):

$$P_{c4} = \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l_0^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210000 \cdot 13360000}{(0,699 \cdot 5250)^2} = 2056 \text{ kN}$$

Altre caratteristiche:


$$\begin{aligned} \text{tensione normale} \\ \sigma_c = \frac{P_c}{A} &= \frac{\pi^2 E J_{\min}}{l_0^2 A} \\ &= \frac{\pi^2 E \rho_{\min}}{l_0^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{raggio d'inertzia} \\ \rho_{\min} &= \sqrt{\frac{J_{\min}}{A}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{snellezza} \\ \lambda &= \frac{l_0}{\rho_{\min}} \end{aligned}$$

Elementi industriali curvati di punta

Consideriamo momento e tensione in mensura, dove sono massimi:



$$M = Pa \left(1 + \frac{P}{P_E - P} \right) = M_0 \left(\frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}} \right)$$

Curva della deformata iniziale di tipo sinusoidale, $w_0 = a \sin\left(\frac{\pi z}{l}\right)$.

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} + \frac{M_0}{W \left(1 - \frac{P}{P_E} \right)} = f_y = \sigma_c \left[1 + \frac{a}{\frac{W}{A} \left(1 - \frac{\sigma_c}{\sigma_c} \right)} \right]$$

Definiamo inoltre:

curvatura $\chi = \frac{\sigma_c}{\rho_y}$

$$\bar{\lambda} = \frac{l}{\lambda_{yc}} = \sqrt{\frac{I_y}{\sigma_c}}$$

$\bar{\lambda}$ è il rapporto tra la snellezza della trave e la snellezza λ_{yc} caratteristica dello stato in cui $\sigma_c = f_y$ (tensione critica uguale a tensione di snervamento).

Per semplicità si introducono cinque classi di sezioni: a, b, c e d. Si tracciano diagrammi che legano la curvatura χ alla snellezza segnata $\bar{\lambda}$: $\chi = \chi(\bar{\lambda})$.

Conoscendo le caratteristiche geometriche della sezione e il tipo di acciaio che la costituisce si ottiene la classe. Si scopre così la curva da osservare, nota $\bar{\lambda}$, per ottenere χ .

Qualitativamente si associa a ciascuna classe un fattore di imperfezione α . Non si usano dunque i grafici, ma, nota la classe, si usa il valore di α nella formula:

$$\phi = 0,5 \left[1 + \alpha(\bar{\lambda} - 0,2) + \bar{\lambda}^2 \right]$$

Si ottiene la curvatura come segue:

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}}$$

Il metodo ω

Il metodo ω consente di inglobare la verifica di instabilità nel metodo delle tensioni ammissibili:

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq \sigma_{amm} = \frac{f_t}{\gamma}, \quad \gamma \text{ coefficiente di sicurezza.}$$

Se si considera l'instabilità:

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq \frac{f_t \cdot \chi}{\gamma} = \sigma_{amm} \cdot \chi$$

Con $\chi = \frac{\sigma_{cr}}{f_t}$ si fa il fattore di riduzione della tensione di snervamento. Si pone:

$$\omega = \frac{1}{\chi} \geq 1$$

ω è il "coefficiente ω ". La verifica di resistenza diventa:

$$\sigma = \frac{N}{A} \leq \frac{\sigma_{amm}}{\omega} \Leftrightarrow \sigma_{amm} \geq \frac{\omega N}{A}$$

Esempio con profilo HEB 200:

$$N = 1800 \text{ kN}$$

$$\sigma_{amm} = 240 \text{ N/mm}^2$$

$$A = 731 \text{ cm}^2$$

$$\chi = 0,5812$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{N}{A} = 137,4 \text{ N/mm}^2 < \frac{\sigma_{amm}}{\omega} = \sigma_{amm} \cdot \chi = 139,5 \text{ N/mm}^2$$

Abbiamo ridotto σ_{amm} . Se invece vogliamo possiamo aumentare in modo fibroso il carico:

$$\frac{\omega N}{A} = \frac{N}{\chi A} = 2364 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{amm} = 240 \text{ N/mm}^2$$

I due modi sono del tutto equivalenti.